

Ressort: Gesundheit

## Arzt warnt vor Wucherungen durch Kappenprothesen

Köln, 08.01.2013, 06:51 Uhr

**GDN** - Metallpartikel können Probleme bei Hüftersatz auslösen. Das sagte Alfred Karbowski, Chefarzt am Krankenhaus der Augustinerinnen in Köln, dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

Karbowski erklärte mit Blick auf so genannte Kappenprothesen: "Problematisch ist, dass bei dieser Hüftprothese Abrieb entsteht, da Metall auf Metall trifft". Dringen diese Metallpartikel ins Gewebe ein, könnten sie Wucherungen verursachen, sagte er. Patienten mit Metall-auf-Metall-Prothesen bräuchten daher eine intensive Nachbetreuung.

### Bericht online:

<https://www.germandailynews.com/bericht-5392/arzt-warnt-vor-wucherungen-durch-kappenprothesen.html>

### Redaktion und Verantwortlichkeit:

V.i.S.d.P. und gem. § 6 MDStV:

### Haftungsausschluss:

Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der veröffentlichten Meldung, sondern stellt lediglich den Speicherplatz für die Bereitstellung und den Zugriff auf Inhalte Dritter zur Verfügung. Für den Inhalt der Meldung ist der allein jeweilige Autor verantwortlich.

### Editorial program service of General News Agency:

United Press Association, Inc.  
3651 Lindell Road, Suite D168  
Las Vegas, NV 89103, USA  
(702) 943.0321 Local  
(702) 943.0233 Facsimile  
[info@unitedpressassociation.org](mailto:info@unitedpressassociation.org)  
[info@gna24.com](mailto:info@gna24.com)  
[www.gna24.com](http://www.gna24.com)